

REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO

1.


Regras Básicas de Segurança.

Use os óculos ou máscaras protetoras, sempre que estiver no laboratório. Evite usar lentes de contato no laboratório.



2.

Use sempre jaleco com mangas compridas. Use luvas e sapatos fechados com sola de borracha.



4.

Evitar lixo orgânico nos laboratórios.

Não fume, não coma ou beba quando estiver no laboratório.




4.

Em caso de acidente, mantenha a calma, desligue os aparelhos próximos, inicie o combate ao fogo, isole os inflamáveis e se for o caso chame os Bombeiros.



5.

Não entre em locais de acidentes sem uma máscara contra gases.



6.

Em caso de acidente (por contato ou ingestão de produtos químicos) procure um médico indicando o produto utilizado.



7.

Regras Básicas de Segurança.


Se atingir os olhos, abra bem as pálpebras e lave em água corrente.



8.

Regras Básicas de Segurança.

Atingindo outras partes do corpo, retire a roupa impregnada e lave a pele com bastante água.




9.

Não descarta produtos químicos na pia. Use frascos de resíduos apropriados.



10.


Evite trabalhar sozinho e fora das horas convencionais de trabalho.



11.

Regras Básicas de Segurança.

Ao sair do laboratório - o último desliga tudo e sempre verificando se tudo está em ordem.



TELEFONES ÚTEIS



Polícia Militar – 190



Ambulância – SAMU 192



Corpo de Bombeiros – 193



Defesa Civil – 199

